# SR102シリーズ

#### 特長

- ■小型・軽量・低価格を実現。 (奥行き寸法 150mm、重さ 約2.0kg)
- ■ペンアップ機構付き。(ペン式)
- ■インクパッドはワンタッチで交換ができます。(打点式)
- ■記録中でも記録済みのデータを取り出して見ることができます。
- ■記録紙は従来品 (SR101) と互換性があります。
- ■記録紙16mも使用できます。



# 仕

■指 示

● 目盛りの長さ : 100mm

: DCサーボ自動平衡形 ● 指示方式

: ペン式(1、2ペン) :約1秒/FS 打点式(2、3、6打点):約 1.5秒/FS

● 指示範囲 : 測定範囲コード表参照

: ±0.5 %FS 以下 (at 23±2°C, 55±10%RH) ● 指示確度 : ±0.3 %FS 以下 (at 23±2°C, 55±10%RH) ● 直線性 ● 不感帯幅 : 0.3 %FS 以下 (at 23±2℃, 55±10%RH)

■入 力 ● 熱電対

> : R: 800℃幅以上 E:150℃幅以上 入力種類

S:1000℃幅以上 J:200℃幅以上 B:1200℃幅以上 T:200℃幅以上

WRe5-26:2000℃幅以上 K:300℃幅以上

上限 バーンアウト付き (標準)

: 1MΩ以上 入力抵抗

許容信号源抵抗 : ±0.3 %FS以内 10kΩ以下

● 測温抵抗体 入力種類

: Pt100Ω 50℃幅以上 (Pt100/JPt100)

: 1MΩ以上 入力抵抗

許容信号源抵抗: ±0.3 %FS以内 一線当たり10Ω 未満

■電流・電圧

入力種類 : 10mV幅以上~10V幅まで 入力抵抗 : 直流電圧: 1MΩ以上

直流電流:250Ω

許容信号源抵抗: ±0.3 %FS以内

電圧入力: 2V未満 10kΩ以下, 2V以上 2kΩ以下

■記 録 ● ペン式

: ディスポーザブルフェルトペン 記録方式 : 1CH 赤色、2CH 青色 周波数 : 50Hz,60Hzのいずれか指定

● 打点式

記録方式 : インクパッド

記録色 : (1)赤, (2)青, (3)緑, (4)桃, (5)紫, (6)茶

打点間隔

周波数 : 50Hz/60Hz 共用 :有効記録紙幅 100m 記録紙 折りたたみ式ピッチ 40mm

: 全長12m (または16m)

記録紙長さ 記録紙送り速度: 10-20-40mm/h 標準(いずれか1速指定)

確度: ±0.3 %以下

■一般仕様

: 100V.110V.115V.120V.200V.220V.230V. ■ 電源電圧

240V ACまたは12V.24V DCのいずれか指定

● 使用周囲温度範囲: 0~50℃ ● 使用周囲湿度範囲: 35~85%RH

● 絶縁抵抗 : 入力端子と接地間 500V DC 100MΩ

: 電源端子と接地間 500V DC 100MΩ ● 耐電圧 : 入力端子と接地間 1000V AC 1分間 : 電源端子と接地間 1500V AC 1分間

● 外部雑音 : ノーマルモード除去比: 50 dB、

コモンモード除去比 : 140 dB

● 消費雷力

ペン式 : 1ペン 約 7 VA 、 2ペン 約11 VA

打点式 :約13 VA

● 外形寸法 : H144×W144×D179 (パネル内150) mm

● パネルカット寸法 : 138×138 mm ● 取り付け姿勢 : 後方下がり 0~30°

●質量

ペン式 : 1ペン 約1.8 kg 、 2ペン 約2.0 kg

打点式 :約2.0 kg

■オプション

●警報

ペン式 : 上限、下限、上下限(1ペンに取り付け) 打点式 : 上限、下限、上下限(共通設定、出力) 出力方式/定格 : リレー接点出力 250V AC / 3A ● 外部制御 : サーボロック (ペン式のみ)

(指示動作開始 / 停止) : チャートロック (記録開始 / 停止)

● ポータブル : ケースにゴム足、取手付き

● DC 駆動 : 12V.24V

## コード選択表

お願い: 2ペン式を選定しない場合でも項目5~10を00NN000Nと記入して下さい。(コード選定例参照)また、その他の 9、99、Xをご希望の場合は必ずお問合わせ下さい。 オプション機能を選択の場合は特記事項9でご指示ください。

	項 目	項目   コード   仕 様											
	1. シリーズ SR102- DIN 144×144 サイズ 100mm形 記録計												
	P1- 1ペン式												
				ペン式									
	2 記録方式/3	定入力数		打点式									
	2. 記録方式/測定入力数   D2   2打点式												
	D5- 3打無式 D6- 6打点式												
						COT H	とこれなかが配出	一 流田:	46.00				
	L			□は下記の紙送り速度A,B,Cの中よりいすれか選択 適用範囲									
	3. 紙送り速度(注文時ご指定)				A	В	C		ペン式	打点式	(1===)(()		
共	紙送り速度3速とその中で			0	10	20	40	mm/h	0	0	(標準)		
	使用する速度A, B, Cのうちいずれかをご指示ください。			1	20	40	80	mm/h		0			
通				2	40	80	160	mm/h					
項			3	60	120	240	mm/h	0	0				
		例)			120	240	480	mm/h	0				
目		10-20-40mm/h使用予定			200	400	800	mm/h	0			7	
	3速の中の10	mm/hを使	#19	6	10	20	40	mm/min	0			7	
		る場合 ・0Aとご指定ください。			20	40	80	mm/min	0			-	
	: 0Aとご指足				その他	1 .0	1 00			l	1		
				9X								+	
							周波数						
	4 重 活							50/60Hz	ペン式	:50/60Hz内部	部切り換え		
										(工場出荷時:50Hz)			
							C±10% 50/60Hz 引点式:50/60Hz共用						
							C±10% 50/60Hz						
					99- その他								
					(	_							
					1 上限								
	_				ペン式 2 下限 2ペン式は第1ペンのみ設定・出力								
						上、	下限						
						艮共通設:							
	打点式 5 下限共通							定、共通出力					
	6 上、下限共通設定、共通出力												
	0 なし												
								R, S, B, K,					
	6. 入力 2 3 4					測温抵抗体 Pt100 3導線式 測定範囲表掲載値のる							
						電圧							
						電流							
_	9						その他						
<u>—</u>								N な し J JPt100および熱電対に適用					
回繰	7. 入力規格						_						
体り								F Pt100					
返	X   ての他												
Ū							N				リニアのとき		
項	8. 入力種類						* 🔲		R, S, B, K, E	, J, T, W (WRe	5-26)		
Ħ	注)※熱電	図:R,S,	B, K,	E, J, 7	Γ, Wの中	より選択	P		亢体 Pt100				
							L	電圧·電	流入力でリニ	アの場合			
							X	その他					
								000	1ペン、打点	式の 2回繰り	返しのとき		
	9. 測定範囲									]ード表より選		7	
									N なり				
							C    摂氏温度    C      H    相対湿度    %RH					-	
												-	
	10.単 位								K 圧 ジ			-	
	10.半 以											-	
												_	
M 流量 //min													
									X その1				
	11. 特記事項									なし			
	*** 1200 77 77								9	あり			

消費税は含まれておりません別途加算させて頂きます。

#### コード選択例

- 1) 6打点式、上限警報付、入力JIS Pt100、目盛0~100℃、紙送り速度10mm/h、電源100V AC、特記事項なしS R 1 0 2 D 6 0 A 1 9 <u>4 2 F P 2 1 9 C</u> 0 0 N N 0 0 0 N 0 第一ペン・6 打点共通 第二ペン部
- 2 ) 2ペン式、警報なし、入力1/Pt100/-50~50℃、入力2/0~10mV/0~100%RH 紙送り速度20mm/h、周波数50Hz、電源200VAC、特記事項無し SRI02-P2-0B22-02FP038C 第一ペン部 93 NL719H0 第二ペン部

# 測定範囲コードと記録紙No.

入力	測定範囲	コード	目星	記録紙No.	
			1目盛	分割数	
	-100~ +100°C	016	5℃	40	100-Pt12
	-100~ +50°C	018	5℃	75	100-Pt13
	-50~ +150°C	035	5℃	40	100-Pt12
	-50~ +100°C	036	5℃	75	100-Pt03
	-50~ +50°C	038	2℃	50	100-Pt02
	-20~ +80°C	053	2℃	50	100-Pt07
Pt100/	0~ 50℃	211	1℃	50	100-Pt01
JPt100	0~ 100℃	219	2℃	50	100-Pt02
	0∼ 150°C	223	2℃	75	100-Pt03
	0~ 200°C	226	5℃	40	100-Pt04
	0∼ 300°C	230	5℃	60	100-Pt05
	0∼ 400°C	240	10℃	40	
	0~ 500°C	250	5℃	50	100-Pt06
	100∼ 200°C	412	2℃	50	100-Pt07
	200∼ 400°C	424	5℃	40	100-Pt04
	0~ 10	701	0.2	50	100-050
	15~ 35	901	0.2	100	(100S-U) ** 100-100S
	0~ 40	709	1	40	100-040
	0~ 50	711	1	50	100-050
	0~ 60	713	1	60	100-060
電圧	0~ 75	716	1	75	100-075
	0~ 100	719	2	50	100-050
電流	0~ 150	723	2	75	100-075
(リニア)	0~ 300	730	5	60	100-060
	0~ 400	740	10	40	100-040
	0~ 600	760	10	60	100-060
	0∼ 800	808	20	40	100-040
	0~ 1200	812	20	60	100-060
	0~ 1600	816	40	40	100-040

<sup>※100</sup>S-U(15~35℃)記録紙はユポコート紙使用のため、クリーンルーム内での 使用可。

□記録紙の長さは〔12m〕が標準です。 〔16m〕をご使用の場合はお問い合わせください。 □上記測定範囲外も製作いたします。お問合せ下さい。

入力	測定範囲	コード	目屈	記録紙No.	
\/\J\	/U/LEUDI			分割数	古山東水市以INO.
	50 150°C	025	1目盛		
		035	5℃	40	100 701
Т	0~ 200°C	226	5℃	40	100-T01
	0∼ 300℃	230	5℃	60	100-T02
	0∼ 200°C	226	5℃	40	
	0∼ 300°C	230	5℃	60	100-J01
	0∼ 400℃	240	10℃	40	100-J02
J	0∼ 600℃	260	10℃	60	100-J03
	0∼ 800℃	308	20℃	40	
	100∼ 400℃	414	5℃	60	100-J04
	100∼ 500℃	415	10℃	40	100-J05
	300∼ 600℃	436	5℃	60	100-J06
	0∼ 150°C	223	2℃	75	
	0∼ 300°C	230	5℃	60	100-E01
	0∼ 400°C	240	10℃	40	100-E02
Е	0∼ 600°C	260	10℃	60	100-E03
	100∼ 400°C	414	5℃	60	100-E04
	100∼ 500°C	415	10℃	40	100-E05
	300∼ 600℃	436	5℃	60	100-E06
	0∼ 300°C	230	5℃	60	100-K01
	0∼ 400°C	240	10℃	40	100-K02
	0∼ 500°C	250	10℃	50	
	0∼ 600°C	260	10℃	60	100-K04
K	0∼ 800°C	308	20℃	40	100-K05
	0∼ 1000°C	310	20℃	50	100-K06
	0∼ 1200°C	312	20℃	60	100-K07
	300∼ 800℃	438	10℃	50	100-K08
	500∼ 1200°C	451	10℃	70	
	0∼ 1200°C	312	20℃	60	100-R01
	ж 0∼ 1400°С	314	20℃	70	100-R02
R	<b></b> % 0∼ 1600°С	316	20℃	80	100-R03
	400∼ 1600°C	441	20℃	60	100-R04
	800∼ 1600°C	481	20℃	40	100-R05
S	<b></b> % 0∼ 1400°С	314	20℃	70	
	% 0~ 1600°C	316	20℃	80	
В	500∼ 1800°C	460	20℃	65	
	600∼ 1800°C	464	20℃	60	
WRe5-26	<b>※</b> 0∼ 2000°C	320	50°C	40	

※印目盛は 200℃以下の分割は不可


# オプション・消耗品・その他


	品			
	下限バーンアウト機能	н		熱電対入力のみ(上限バーンアウトは標準)
	外部チャートスタートストップ			ON-OFF端子付き
	外部サーボロック			ON-OFF端子付き(打点式は除く)
オプション価格	DC電源駆動(1ペン 打点)			12VDCまたは24VDC
	DC電源駆動 ( 2ペン )			II .
	ポータブルタイプ			キャリングハンドル、ゴム足付き
	注1)オプション機能は注文時に	ご指定ください。(価格は	別途加算させて頂き	ます。)
	記録紙 12m (標準)	10箱入り		1箱(2巻入り)
	記録紙 12m (ユポコート紙)	10箱入り		1箱(2巻入り)
	記録紙 16m (準標準)	10冊入り		お問い合せください。
	記録ペン 第一ペン用(赤)	10本入り(T52985)		
消耗品・その他	第二ペン用(青)	10本入り(T52986)		
単品価格	インクパット(2打点用)	5ケ入り (T65652)		
	インクパット(3打点用)	5ケ入り (T65653)		
	インクパット(6打点用)	5ケ入り (T65459)		
	取付金具	1セット		
	取扱説明書	1部		

消耗品・その他の別売りにつきましては別途送料を頂きます。

# 使用例


### 1. 温度センサ直接入力の場合





※2ペンでは、熱電対、測温抵抗体、電圧、電流入力 の全ての組合せが可能です

#### 2. 湿度センサ (TH71) と接続の場合



# 3. 電圧・電流信号と接続する場合



#### 注)・温度目盛は非直線、湿度目盛は直線です

・温度を直線目盛にするには、リニアライザ\* 付変換 器またはディジタル計器からの伝送信号を使用して ください


#### \*リニアライザ……直線化回路

・非直線: 熱電対、測温抵抗体でリニアライズ無し の変換器を使用したとき


・直 線:変換器、発信器からの信号がリニアライ ズされているもの

注) 本器にはリニアライズ機能は付いておりません

# 端子部



# 外形寸法図およびパネルカット図





※この製品は一般産業設備の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。(人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。)



\*\*本器の故障によりシステムまたは財産等に 損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障 防止対策の安全措置を施したうえでご使用 ください。

記載内容は改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承く

#### ●温湿度制御機器&システム

# 株式合社 リマデコ

本社:〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10

●東京営業所:〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10 TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 ●横浜営業所:〒220-0074 神奈川県横浜市西区南浅間町21-1 TEL (045) 314-9471 FAX (045) 314-9480 ●静岡営業所:〒420-0803 静岡県静岡市千代田1012-3 TEL (054) 265-4767 FAX (054) 265-4772 ●名古屋営業所:〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-14 TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 ◆大阪営業所:〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町40-14 TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 ●広島営業所:〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-17-15 TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 ●埼玉工場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1 TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

販売代理店

双元17年后